


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» марта 2025 г., 24250061000217639652

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» апреля 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2503/124-24/1-ВО/А

(дата и время составления акта)

Красноярский край, г. Ачинск, 4 микрорайон Привокзального района, стр. 15

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «28» марта 2025 г., № 2503/124-24/1-ВО/Р, учетный номер проверки 24250061000217639652.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Балыбина Маргарита Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г. Ачинск, тер 3-й микрорайон Привокзального района, Дом 32а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" ИНН 2443017328, адрес регистрации юридического лица: 662150, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, АЧИНСК, 3-Й МКР., 32 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» апреля 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

Вход. №380

28.04.2025

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» апреля 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: край Красноярский, г Ачинск, мкр. 3-й Привокзального района, Дом 32а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 09.04.2025 №1-ВО

2) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» апреля 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: край Красноярский, г Ачинск, мкр. 3-й Привокзального района, Дом 32а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 15.04.2025 №1-ВО

3) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» апреля 2025 года, 14 час. 30 мин.

по «21» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: край Красноярский, г Ачинск, мкр. 3-й Привокзального района, Дом 32а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.04.2025 №1-ВО

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия приказа от 14.02.2025 № 52-ЛС, копия удостоверения о повышении квалификации № 000005646, копия удостоверения о повышении квалификации № 000005647, копия удостоверения о повышении квалификации № 5633, копия удостоверения о повышении квалификации № 000017641, копия удостоверения о повышении квалификации № 000005648, копия протокола испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.07.2024 № 66, копия протокола испытания наружной пожарной лестницы от 07.08.2023 № 26, копия протокола испытания наружной пожарной лестницы от 07.08.2023 № 27, копия протокола инструментального контроля качества огнезащитной обработки металлических конструкций от 29.08.2017 № 699, копия протокола испытаний защитного бокового ограждения на кровле здания от 04.10.2024 № 041024/1, копия протокола испытания лестницы подъема на кровлю здания тип П1-2 от 04.10.2024 № 041024/2, копия лицензии от 11.10.2016, копия акта испытаний внутреннепр противопожарного водопровода от 04.03.2025 № 7, копия акта по эвакуации от 28.03.2025, копия акта проверки работоспособности АУПС, СОУЭ от 12.03.2025, копия акта проверки вывода сигнала от 07.04.2025, копия акта осмотра противопожарных дверей от 24.10.2024, копия акта осмотра пожарных лестниц от 24.10.2024, копия акта осмотра систем вентиляции от 31.10.2024, копия договора по техническому обслуживанию от 09.01.2025 № 09-25 (ТО/АПС), копия договора по техническому обслуживанию от 09.01.2025 № 16-25 (ТО), копия акта очистки систем вентиляции от 05.12.2024, копия акта проверки внутреннего пожарного водопровода от 24.10.2024, копия акта визуальной проверки качества обработки металлических конструкций от 24.10.2024, копия действий должностных лиц при пожаре от 10.01.2022, копия плана проведения тренировок по эвакуации от 09.01.2025, копия плана противопожарных мероприятий на 2025 от 09.01.2025, копии журналов проверки: систем вентиляции, пожарных лестниц, пожарных кранов, металлических конструкций, проведения тренировок, противопожарных дверей, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию. АПС, РСПИ "Цербер-03Ц", копия алгоритма действий персонала в ночное и дневное время в стационарном отделении от 10.01.2025, копия карточки учета средств индивидуальной защиты от 10.11.2022, копия приказа от 09.01.2025 № 33-ОД, копия технического регламента обмазки для металлоконструкций, копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 № 33, копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 № 43, копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 № 42, копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 № 45, копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 № 44, копия положения о КГАУ СО "РЦДПСОВ" от 10.01.2022, копия устава КГАУ СО "РЦДПСОВ" от 27.04.2021, копия приказа изменения в устав КГАУ СО "РЦДПСОВ" от 24.01.2023

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Руководителем организации не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций - косяков лестничного марша с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением пункта 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, строение 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ
2. Допускается эксплуатация здания реабилитационного центра (Ф 1.1) после изменения класса функциональной пожарной опасности здания (ранее класс функциональной пожарной опасности был Ф 3.4), что подтверждается декларацией пожарной безопасности от 20.04.2022 № 24-08-2022-004640, что является нарушением пункта 16 "н" Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. . Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт н. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания.
3. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНИП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения стационарного отделения № 31, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
4. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 6.28, п. 6.30 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 3.4, п. 3.14 СНИП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре по лестнице 3-го типа из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30, со второго этажа здания, непосредственно наружу. (Ограждения лестницы высотой менее 1,2 м (780 мм), расстояние менее 1 м до проекции оконных проемов). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
5. На дверях подвала не размещена информация о месте хранения ключей, что является нарушением пункта 18 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На дверях (люках) подполь и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
 На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической системы

6. пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 33А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания, ведущих непосредственно наружу: из помещений № 1 (1 этаж), № 43 (1 этаж), № 46 (1 этаж), № 27 (2 этаж), №34 (2 этаж) согласно технического паспорта на здание реабилитационного центра от 17.06.2008, которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. . Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
8. На объекте защиты не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы: "Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения", "Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", что является нарушением пункта 17 (1) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
9. **Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**
 В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения стационарного отделения № 31 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
10. В здании КГАУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" не исполнены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.7 СНИП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" п. 6.28 СНИП 21.01.97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"), в части несоблюдения требований пожарной безопасности обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре со второго этажа здания на пожарную лестницу 3 типа, ведущую из помещения группы № 2 отделения дневного пребывания № 30 непосредственно наружу. (Допускается перепад высот более 5 см.). Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
11. Руководителем организации не обеспечено при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), ежегодное проведение испытаний на работоспособность до их замены в установленном порядке, ввиду имеющихся нарушений (протокол от 03.07.2024 № 66), что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.. Место выявления нарушения: Красноярский край, г.

Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

12. На объекте защиты допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты (устройство эвакуационных выходов, ведущих со 2-го этажа здания на лестницы 3-го типа из помещений № 27 и № 34, выход, ведущий непосредственно наружу из помещения № 51, отсутствие второго эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 1 первого этажа, согласно тех. паспорта от 17.06.2008), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, стр. 32А

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 09.04.2025 №1-ВО
2. протокол опроса от 15.04.2025 №1-ВО
3. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 09.04.2025 №1-ВО


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору) Балыбина Маргарита Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Балыбина Маргарита Сергеевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору), телефон: 83915150349, e-mail: balybinams@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

не согласен 28.09.25

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

